fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Renovering av MOOGs huvudscenor och servoventil



Tillverkare : partnership

Produktnummer:
RS2010

Description

De ventiler som tas emot för reparation genomgår en första inspektion för att avgöra hur omfattande reparationen är.

Inspektion vid inkommande inspektion

MOOG-HYDROLUX huvudstadium

- Kolvens skick (kolvfriktion).
- Elektronisk utgång
- Förskjutningsomvandlarens läge.
- elektronik med förskjutningsgivare
- O-ringar och tätningsringar

MOOG-pilotsteg

Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Filtrens skick.
- stråldelare
- oljekvalitet
- avstånd mellan kolv och bussningar
- elektronik med förskjutningsomvandlare
- O-ringar
- Reglerbeteende i området för små signaler.
- nollställning
- Munstyckenas skick.

isoleringsventil

- O-ring

Efter godkännande av reparationsordern utförs och dokumenteras de nödvändiga tjänsterna. Slutligen utförs ett funktionstest med upprättande och utvärdering av diagram.

Med förbehåll för ändringar i den tekniska beskrivningen och förhandsförsäljning.